

GB
Gardner
Bender

GSE-15410

QTY
10

Service Entrance Staples

MADE IN USA



WOOD 1-1/8" 28 mm

Size shows inside width

SEU/SER/UFB

See side panel for application

Grapas de madera para
cables de entrada de servicio

Cavaliers à bois pour
câble d'entrée de service

Recessed Head protects cable insulation

Pointed Legs avoid wood splitting

Cabezal empotrable que
protege el aislamiento del cable

Las patas en punta evitan
que se astille la madera

La tête encastrée protège
l'isolation du câble

Branches pointues pour
éviter de fendre le bois

APPLICATION GUIDE

Guía de aplicaciones / Guide d'utilisation

SER	6-6-6, 4-4-4, 4-4-6, 8-8-8-8, 6-6-6-6
SEU	4-4-4, 4-4-6, 6-6-6
UFB	12-3

INSTRUCTIONS

1. Position cable at desired location and cut to length.
2. Hold staple over cable and install with hammer.

INSTRUCCIONES

1. Coloque el cable en la ubicación deseada y corte según la longitud.
2. Sostenga la grapa sobre el cable y clávela con un martillo.

INSTRUCTIONS

1. Positionner le câble à l'emplacement et couper longueur souhaité.
2. Maintenir le piton sur le câble et le fixer avec un marteau.

WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT

Driving staples too firmly may damage insulation when used with non-metallic sheathed cable. Not for use with portable cords.
Shut off power before working on a circuit. Use approved materials and conform to all electrical codes.

Si se clava con excesiva firmeza las grapas puede dañar el aislamiento cuando se utilice un cable forrado no metálico. No utilizar con cables de cambio constante. Corte la corriente antes de trabajar en un circuito. Use materiales aprobados y según todos los códigos eléctricos.

Enfoncer des agrafes trop fort risque d'abîmer l'isolation si utilisées avec un câble sous gaine non métallique. Ne pas utiliser avec fils flexibles. Couper l'alimentation avant de travailler sur un circuit. Utiliser des matériaux homologués et respecter tous les codes électriques.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

GB
Gardner
Bender

Milwaukee, WI 53209
www.gardnerbender.com
ZJ0000433N 0720 Rev. 1
Made in U.S.A./Hecho en E.U./
Fabriqué aux E.-U.A.

