

GB
Gardner
Bender

MSI-1525T

QTY
15

MADE IN USA



NM Cable Staples

WOOD 1/2" 13 mm
Size shows inside width

14-2, 3 NM-B 12-2, 3 NM-B 10-2 NM-B

14-2 UF-B 12-2 UF-B

Grapas para madera para cables NM
Agrafes isolées en bois pour câble NM

Insulator to prevent wire damage
Pointed Legs avoid wood splitting

El aislador evita que
se dañen los cables
Las patas en punta evitan
que se astille la madera

L'isolant évite d'endommager le câble
Branches pointues pour
éviter de fendre le bois



APPLICATION GUIDE

Guía de aplicaciones / Guide d'utilisation

NM-B	14-2, 12-2, 10-2
NM-B	14-3, 12-3
UF-B	14-2, 12-2

INSTRUCTIONS

1. Position cable at desired location and cut to length.
2. Hold staple over cable and install with hammer.

INSTRUCCIONES

1. Coloque el cable en la ubicación deseada y corte según la longitud.
2. Sostenga la grapa sobre el cable y clávela con un martillo.

INSTRUCTIONS

1. Positionner le câble à l'emplacement et couper longueur souhaité.
2. Maintenir le piton sur le câble et le fixer avec un marteau.

CAUTION / PRECAUCION / ATTENTION

Driving staples too firmly may damage insulation when used with non-metallic sheathed cable. Not for use with portable cords.

El colocar las grapas con demasiada fuerza puede dañar el aislamiento cuando se usan con cable con forro no metálico. No se deben usar con cables portátiles.

Enfoncer les cavaliers trop fermement peut endommager l'isolation quand ils sont utilisés avec des câbles gainés non-métalliques. Pas pour usage avec des fils volants.

SAFETY FIRST

Shut off power before working on a circuit. Use approved materials and conform to all electrical codes.

LA SEGURIDAD PRIMERO

Corte la energía eléctrica antes de trabajar en un circuito. Use materiales aprobados y respete todos los códigos eléctricos.

SECURITE EN PREMIER

Couper le courant avant de travailler sur un circuit. Utiliser des matières approuvées et conformes à tous les codes électriques.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

Milwaukee, WI
gardnerbender.com
ZJ3071N 0720 Rev. 1
Made in USA/Hecho en E.U./
Fabriqué aux É.U.A.

